







*Elektronarzędzie
przeznaczone dla
majsterkowicza.*

555222 – 35 PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL CD105
CD110
CD115





Przeznaczenie

Opisywana szlifierka kątowa Black & Decker jest przeznaczona do cięcia metali i betonu przy użyciu odpowiedniego rodzaju tarcz. Urządzenie to nie nadaje się do zastosowań profesjonalnych.

Zasady bezpiecznej pracy

- **Uwaga!** Aby zminimalizować ryzyko powstania pożaru, porażenia prądem elektrycznym, uszkodzenia ciała i szkód materialnych, w trakcie posługiwania się narzędziem zasilanym z sieci elektrycznej, należy zachować podstawowe środki ostrożności, włącznie z poniższymi.
- Przed rozpoczęciem pracy narzędziem przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi.
- Zachowaj instrukcję obsługi do późniejszego użycia.
- Wyjmij wtyczkę z gniazda przed podjęciem jakichkolwiek czynności regulacyjnych, serwisowych lub napraw.

Utrzymuj miejsce pracy w czystości

Brak porządku w miejscu pracy może przyczynić się do wypadku.

Zwróć uwagę na warunki w jakich pracujesz

Nie narażaj elektronarzędzia na działanie deszczu. Nie wolno używać elektronarzędzi przy zwiększonej wilgotności i w mokrym otoczeniu. Dbaj o dobre oświetlenie miejsca pracy. Nie używaj elektronarzędzi w miejscach zagrożonych pożarem lub wybuchem, na przykład w pobliżu palnych cieczy i gazów.

Nie pozwalaj na zbliżanie się dzieci

Nie pozwalaj dzieciom, osobom postronnym i zwierzętom zbliżać się do miejsca pracy ani dotykać narzędzia lub przewodu zasilającego.

Założ odpowiedni strój

Nie zakładaj luźnych ubrań i biżuterii, ponieważ mogą one zostać pochwycone przez ruchome części. W czasie pracy na otwartym powietrzu najlepiej noś pokryte gumą rękawice i obuwie z podeszwą antypoślizgową. Do zabezpieczenia długich włosów używaj czepka ochronnego.

Środki ochrony osobistej

Zawsze zakładaj okulary ochronne. Zakładaj maskę ochronną na twarz lub przeciwpyłową, gdy istnieje prawdopodobieństwo pylenia lub sypania się wiór w czasie pracy. Należy stosować ochronę słuchu.

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Unikaj bezpośredniej styczności z powierzchniami uziemionymi lub zerowanymi (np. rurociągami, kaloryferami, kuchenkami i urządzeniami chłodniczymi). Ochrona przeciwporażeniowa może być dodatkowo zwiększona poprzez zastosowanie wysokoczułych (30 mA / 30 mS) wyłączników różnicowoprądowych (RCD).

Zachowaj stabilną pozycję

Nie wychylaj się i przyjmij stabilną pozycję, aby zawsze zachowywać równowagę.

Zachowaj czujność

Patrz uważnie gdy pracujesz. Kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nie używaj elektronarzędzi, jeżeli jesteś zmęczony.

Zamocuj obrabiany element

Użyj zacisków albo imadła do przytrzymania obrabianego elementu. To zwiększa bezpieczeństwo i pozwala na obsługę urządzenia obiema rękami.

Przyłącz urządzenia odprowadzające pył

Jeśli sprzęt jest przystosowany do przyłączenia urządzeń odprowadzających i zbierających pył upewnij się, czy są one przyłączone i właściwie użytkowane.

Usuń wszelkie klucze i narzędzia do regulacji

Przed uruchomieniem elektronarzędzia zawsze upewnij się czy zostały usunięte wszystkie klucze i narzędzia do regulacji.

Przedłużacze

Przed każdym użyciem kontroluj stan przedłużacza. Jeśli jest uszkodzony zastąp go nowym. Do pracy elektronarzędziem na wolnym powietrzu używaj tylko przedłużacza przystosowanego do stosowania poza pomieszczeniami zamkniętymi. Stosowanie przedłużacza Black & Decker o długości do 30 m nie powoduje strat mocy.

Używaj odpowiednich narzędzi

Przeznaczenie narzędzia jest opisane w tej instrukcji obsługi. Nie przeciążaj małych elektronarzędzi ani przystawek poprzez wykonywanie nimi prac przeznaczonych dla narzędzi profesjonalnych. Urządzenie pracuje lepiej i w sposób bezpieczny, jeśli jest obciążane zgodnie z przeznaczeniem. Nie przeciążaj elektronarzędzia. Nie używaj narzędzi niezgodnie z przeznaczeniem, na przykład pilarki tarczowej do obcinania gałęzi i wycinki.

Uwaga! Używanie jakichkolwiek akcesoriów i przystawek lub wykonywanie prac innych, niż zgodne z przeznaczeniem opisanym w tej instrukcji obsługi, stanowi ryzykouszkodzenia ciała.

Sprawdzaj czy części nie są uszkodzone

Przed rozpoczęciem pracy skontroluj, czy narzędzie lub przewód zasilający nie są uszkodzone. Sprawdź czy części ruchome są właściwie zamontowane i sprawne, czy nie ma pęknięć, uszkodzeń osłon i przełączników oraz skontroluj wszelkie elementy mogące mieć wpływ na pracę narzędzia. Upewnij się, że urządzenie działa poprawnie i może pracować zgodnie z przeznaczeniem. Nie wolno używać elektronarzędzi, jeśli którakolwiek z części jest uszkodzona lub niesprawna. Nie wolno używać elektronarzędzi z uszkodzonym wyłącznikiem. Wszelkie naprawy i wymiany części zlecaj Autoryzowanemu Serwisowi. Nigdy nie wykonuj jakichkolwiek napraw samodzielnie.

Wyjmij wtyczkę z gniazda

Wyjmij wtyczkę z gniazda, jeśli urządzenie pozostaje nie używane, przed dokonaniem jakiegokolwiek wymiany części, akcesoriów lub przystawek oraz dokonywaniem napraw.

Unikaj przypadkowego włączenia

Przy przenoszeniu narzędzia nie trzymaj palca na wyłączniku. Przed włożeniem wtyczki do gniazda upewnij się, że narzędzie jest wyłączone.

Nie niszcz przewodu

Nie wolno podnosić narzędzia za przewód zasilający ani ciągnąć za niego aby wyjąć wtyczkę z kontaktu. Chronić przewód zasilający przed kontaktem z gorącymi elementami, olejami i ostrymi krawędziami.

Przechowywanie narzędzi

Gdy narzędzie nie jest używane, należy przechowywać je w miejscu suchym i poza zasięgiem dzieci - zamknięte lub wystarczająco wysoko.

Utrzymuj narzędzia w dobrym stanie

Zadbane narzędzia o czystych i ostrych elementach tnących pozwalają na bezpieczną i wydajną pracę. Konserwację i wymiany akcesoriów należy przeprowadzać zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w instrukcji obsługi. Uchwyty i wyłączniki muszą być zawsze czyste, wolne od olejów i smarów.

Naprawy

Opisywane elektronarzędzie spełnia normy bezpieczeństwa. Napraw mogą dokonywać tylko osoby wykwalifikowane i przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Nie stosowanie się do tej zasady może być niebezpieczne dla użytkownika.

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym



Opisywane elektronarzędzie jest podwójnie izolowane, dlatego nie ma potrzeby stosowania dodatkowego uziemienia. Zawsze upewnij się, że napięcie zasilania jest zgodne z podanym na tabliczce znamionowej.

Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania szlifierek kątowych



Przed rozpoczęciem pracy narzędziem przeczytaj instrukcję obsługi.



W czasie pracy opisywanym narzędziem noś okulary ochronne albo gogle.



Stosuj ochronę słuchu w czasie pracy.

- Zawsze używaj ochrony oczu i uszu w czasie pracy opisywanym elektronarzędziem.
 - Należy używać sprzętu ochrony osobistej takiego jak maska przeciwpyłowa, rękawice, hełm i fartuch.
 - Nie tnij szlifiereką kątową metali lekkich o większej niż 80% zawartości magnezu, ponieważ tego typu metale są łatwopalne.
 - Używaj tylko tarcz szlifierskich i tnących oraz innych akcesoriów, które są zalecane w tej instrukcji.
- Upewnij się, że maksymalna prędkość do jakiej są dostosowane tarcze jest wyższa niż prędkość obrotowa szlifiereki bez obciążenia.
 - Nie wolno używać tarcz o wymiarach inne niż podane w tabeli z danymi technicznymi. Nie stosuj dodatkowych podkładek albo przejściówek aby dokonać niedozwolonych przeróbek w celu użycia tarcz ściernych o dużych średnicach.
 - Nie tnij elementów, których grubość jest większa niż maksymalna głębokość cięcia tarczy.
 - Nie używaj tarcz tnących do szlifowania.
 - Przed każdym użyciem kontroluj stan tarczy. Nie używaj tarcz rozwarstwionych, połamanych lub w inny sposób uszkodzonych.
 - Upewnij się, że wszelkie akcesoria są zamontowane zgodnie z instrukcją producenta.
 - Przed użyciem sprawdź czy tarcza ścierna jest poprawnie zamocowana i przykręcona. W bezpiecznej pozycji włącz urządzenie bez obciążenia na 30 sekund. Obserwuj pracę urządzenia a w razie wystąpienia silnych drgań lub innych nieprawidłowości natychmiast wyłącz narzędzie. W takim przypadku skontroluj narzędzie aby wykryć przyczynę nieprawidłowości.
 - Sprawdź, czy zamontowane są wszystkie podkładki dołączone do materiałów ściernych przez ich producenta.
 - Używając szczotek doczołowych z gwintem należy sprawdzić, czy gwint jest wystarczająco długo w stosunku do długości wrzeciona.
 - Nie wolno używać narzędzia bez osłony.
 - Sprawdź czy obrabiany element jest odpowiednio podparty.
 - Nie wywieraj nacisku bocznego na tarcze szlifierskie i tnące.
 - Upewnij się, że powstające iskry nie stworzą niebezpieczeństwa, na przykład trafiając w inne osoby albo podpalając substancję palną.
 - Zachowaj ostrożność, ponieważ tarcza obraca się jeszcze przez pewien czas po wyłączeniu urządzenia.
 - Dbaj o drożność otworów wentylacyjnych podczas pracy w warunkach silnego zapylenia. Przed każdym czyszczeniem z pyłu odłącz narzędzie od zasilania. Uważaj aby nie uszkodzić wewnętrznych części - używaj miękkiej szczotki albo suchej szmatki, nie używaj przedmiotów metalowych.
 - Z tarczami szlifierskimi należy obchodzić się uważnie i przechowywać je zgodnie z zaleceniami producenta, zawsze przechowuj tarcze w suchym miejscu.

Wyposażenie

Opisywane narzędzie wyposażone jest w kilka lub wszystkie z poniższych elementów.

1. Wyłącznik
2. Uchwyt boczny
3. Blokada wrzeciona
4. Osłona

Montaż

Uwaga! Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, czy narzędzie jest wyłączone i wtyczka zasilania jest odłączona.

Montaż i demontaż osłony (Rys. A i B)

Montaż

- Położyć narzędzie na stole z wrzecionem (5) skierowanym do góry.
- Przełożyć podkładkę sprężystą (6) przez wrzeciono i umieścić na występie (7).
- Umieścić osłonę (4) na narzędziu, jak pokazano na rysunku.
- Przełożyć kołnierz (8) przez wrzeciono i położyć skierowane wypustkami w kierunku osłony. Otwory w kołnierzu mają pokrywać się z otworami na śruby.
- Zamocować kołnierz śrubami (9). Upewnij się czy śruby są mocno dokręcone i czy osłonę można obracać.

Demontaż

- Odkręcić śrubokrętem śruby (9).
- Zdjąć kołnierz (8), osłonę (4) i podkładkę sprężystą (7). Części przechowuj w bezpiecznym miejscu.

Uwaga! Nie wolno używać narzędzia bez osłony.

Montaż uchwytu bocznego

- Wkręcić uchwyt boczny (2) w otwór montażowy w narzędziu.

Uwaga! Zawsze używaj uchwytu bocznego.

Montaż i demontaż tarcz szlifierskich lub tnących (Rys. C - E)

Zawsze używaj tarczy przeznaczonej do danej pracy. Używaj tylko tarcz o właściwej średnicy i wielkości otworu tarczy (patrz dane techniczne).

Montaż

- Zamontować osłonę postępując zgodnie z powyższą instrukcją.
- Umieścić pierścień wewnętrzny (10) na wrzecionie (5), jak pokazano na rysunku (Rys. C). Upewnij się, że pierścień jest umiejscowiony prawidłowo i przylega gładką stroną do ośki.
- Nałożyć tarczę (11) na wrzeciono (5), jak pokazano na rysunku (Rys. C). Jeśli tarcza posiada uwypuklenie na środku (12), powinno znajdować się ono od strony pierścienia wewnętrznego.
- Upewnij się czy tarcza jest prawidłowo umieszczona na pierścieniu wewnętrznym.
- Nałożyć nakrętkę zewnętrzną (13) na wrzeciono. Jeśli montowana jest tarcza szlifierska, wypukły środek nakrętki zewnętrznej musi być skierowany do wewnątrz (A na Rys. D). Jeśli montowana

jest tarcza tnąca, wypukły środek nakrętki zewnętrznej musi być skierowany na zewnątrz (B na Rys. D).

- Trzymając wciśniętą blokadę wrzeciona (3) dokręcić nakrętkę zewnętrzną przy użyciu klucza specjalnego z dwoma trzpieniami (14) (Rys. E).

Demontaż

- Trzymając wciśniętą blokadę wrzeciona (3) odkręcić nakrętkę zewnętrzną (13) przy użyciu klucza specjalnego z dwoma trzpieniami (14) (Rys. E).
- Zdjąć nakrętkę zewnętrzną (13) i tarczę (11).

Montaż i demontaż tarcz polerskich (Rys. E i F)

Do polerowania potrzebna jest specjalna podkładka. Podkładki można nabyć u miejscowego sprzedawcy sprzętu Black & Decker.

Montaż

- Umieścić pierścień wewnętrzny (10) na wrzecionie (5), jak pokazano na rysunku (Rys. F). Upewnij się, że pierścień jest umiejscowiony prawidłowo i przylega gładką stroną do ośki.
- Nałożyć podkładkę (15) na wrzeciono.
- Nałożyć tarczę polerską (16) na podkładkę.
- Umieścić nakrętkę zewnętrzną (13) na wrzecionie tak, aby gładka strona przylegała do tarczy.
- Trzymając wciśniętą blokadę wrzeciona (3) dokręcić nakrętkę zewnętrzną przy użyciu klucza specjalnego z dwoma trzpieniami (14) (Rys. E). Upewnij się, że nakrętka zewnętrzna została zamontowana poprawnie oraz tarcza przylega do podkładki.

Demontaż

- Trzymając wciśniętą blokadę wrzeciona (3) odkręcić nakrętkę zewnętrzną (13) przy użyciu klucza specjalnego z dwoma trzpieniami (14) (Rys. E).
- Zdjąć nakrętkę zewnętrzną (13), tarczę polerską (16) i podkładkę (15).

Eksploatacja

Uwaga! Pozwól narzędziu pracować we własnym tempie. Nie przeciążaj narzędzia.

- Ostrożnie obchodź się z przewodem zasilającym aby uniknąć przecięcia go.
- Bądź przygotowany na pojawienie się iskier, kiedy tarcza dotknie obrabianego elementu.
- Ustawiaj narzędzie w takiej pozycji, w której osłona zapewnia optymalną osłonę tarczy.

Włączanie i wyłączanie

- Aby włączyć przesuń wyłącznik (1) do przodu. Pamiętaj, że narzędzie będzie pracowało po puszczeniu wyłącznika.
- Aby wyłączyć naciśnij tylną część wyłącznika.

Uwaga! Nie wyłączaj obciążonego urządzenia.

Wskazówki praktyczne

- Trzymaj mocno narzędzie jedną ręką za uchwyt boczny a drugą za uchwyt główny.
- W czasie szlifowania utrzymuj kąt ok. 15° pomiędzy tarczą a szlifowaną powierzchnią.

Konserwacja

Opisywane elektronarzędzie zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić długoletnią, prawie bezobsługową pracę urządzenia. Aby długo cieszyć się właściwą pracą urządzenia należy odpowiednio z nim postępować i regularnie czyścić.

Uwaga! Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych wyłączyć narzędzie i wyjąć wtyczkę z gniazda.

- Regularnie czyścić otwory wentylacyjne przy użyciu miękkiej szczotki albo suchej ściereczki.
- Regularnie czyścić obudowę przy użyciu wilgotnej ściereczki. Nie używać preparatów do szorowania i zawierających rozpuszczalniki.

Ochrona środowiska



Selektywna zbiórka odpadów. Opisywanego produktu nie wolno utylizować razem ze zwykłymi śmieciami z gospodarstw domowych.

Gdy okaże się, że konieczna jest wymiana posiadanego narzędzia Black&Decker lub nie będzie się go więcej używać, nie należy wyrzucać go razem ze śmieciami z gospodarstwa domowego. Należy przekazać produkt do punktu selektywnej zbiórki odpadów.



Selektywna zbiórka zużytych produktów i opakowań pozwala na powtórne wykorzystanie użytych materiałów. Powtórne użycie materiałów pomaga chronić środowisko naturalne przez zanieczyszczeniem i zmniejsza zapotrzebowanie na surowce.

Lokalne prawodawstwo może zapewniać możliwość selektywnej zbiórki zużytych sprzętów elektrycznych, poprzez pozostawienie ich w punktach na miejskich wysypiskach śmieci lub u sprzedawcy przy zakupie nowego sprzętu.

Black&Decker zapewnia możliwość zbiórki i recyklingu swoich produktów po zakończeniu okresu eksploatacji. Aby skorzystać z tej możliwości prosimy zwrócić urządzenie do jednego z autoryzowanych przedstawicieli serwisowych, który odbierze je od Państwa w naszym imieniu.

Adres najbliższego autoryzowanego przedstawiciela serwisowego otrzymają Państwo kontaktując się z lokalnym biurem Black&Decker, którego adres jest zamieszczony w tej instrukcji. Lista autoryzowanych przedstawicieli serwisowych Black&Decker oraz inne informacje na temat naszego serwisu posprzedażnego dostępne są na stronie internetowej: www.2helpU.com

Dane techniczne

		AST6	CD105	CD110	CD115
Napięcie zasilania	V _{AC}	230	230	230	230
Moc elektryczna	W	701	701	701	710
Prędkość					
bez obciążenia	min ⁻¹	10,000	10,000	10,000	10,000
Średnica tarczy	mm	115	115	100	115
Średnica otworu	mm	22	22	16	22
Maksymalna grubość tarczy					
tarcze					
szliferskie	mm	6	6	6	6
tarcze tnące	mm	3.5	3.5	3.5	3.5
Wrzeciono		M14	M14	M10	M14
Waga	kg	2.1	2.1	2.1	2.1

Deklaracja zgodności UE

AST6/CD105/CD110/CD115

Black & Decker oświadcza, że szlifierki AST6/CD105/CD110/CD115 spełniają normy: 98/37/EC, 89/336/EEC, EN 50144, EN 55014, EN 61000

L_{PA} (ciśnienie akustyczne) 89.9 dB(A), L_{WA} (moc akustyczna) 102.9 dB(A), wibracje działające na ręce / ramiona < 2.5 m/s²

Kevin Hewitt
Dyrektor Techniczny
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Wielka Brytania
Rk budowy szlifierki CD105 - 2008


Black&Decker

Warunki gwarancji:

Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte wyposażenie takie, jak: szczotki, tarcze pilarskie, tarcze ściernie, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy podlegające naturalnemu zużyciu.

1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
 - a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
 - b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
 - a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
 - b) przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
 - a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
 - b) termin usunięcia wady (punkt 6 a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
 - a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
 - b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być wydany nowy produkt o niegorszych parametrach.
9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
 - a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub użytkowaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
 - b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez Black&Decker;
 - c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
 - d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk żywiołowych, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
 - e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
 - f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie, tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.

Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09



CZ ZÁRUČNÍ LIST

PL KARTA GWARANCYJNA

H JÓTÁLLÁSI JEGY

SK ZÁRUČNÝ LIST



**BLACK &
DECKER**®

CZ měsíců
H hónap

24

PL miesiące
SK mesiacov

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
H	Gyári szám	A vásárlás napja	Pecsét helye Aláírás
PL	Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis
SK	Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

(CZ)

Adresy servisu
Band Servis
Klásterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

(H)

Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014

(PL)

Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

(SK)

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24

(CZ) Dokumentace záruční opravy

(PL) Przebieg napraw gwarancyjnych

(H) A garanciális javítás dokumentálása

(SK) Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javítási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecset Aláírás
	Jótállás új határideje					
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis